



SKARSZEWSKIE CENTRUM SPORTU

Pływalnia

Informacja dotycząc sprawozdania z badań o numerach 150NB/2026/LBŚ, 151NB/2026/LBŚ, 152NB/2026/LBŚ, 153NB/2026/LBŚ, 154NB/2026/2026, 155NB/2026/LBŚ z dnia 16.04.2026 r.

Nieprawidłowości jakości wody, na podstawie analizy laboratoryjne próbek wody pobranych z urzędu w dniu 13.04.2026 r., stwierdzono w poniższych punktach czerpalnych:

- w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej pływakiej – mętność 0,31 NTU (sprawozdanie o nr 150NB/2026/LBŚ z dnia 16.04.2026 r.);
- w wodzie w niecce basenowej pływakiej – chlor wolny 0,67 mg/l (sprawozdanie o nr 151/NB/2026/LBŚ z dnia 16.04.2026 r.);
- w wodzie wprowadzanej do niecki jacuzzi – mętność 0,32 NTU (sprawozdanie o nr 154NB/2026/LBŚ z dnia 16.04.2026 r.);
- w wodzie w niecce jacuzzi – chlor wolny 1,34 mg/l (sprawozdanie o nr 155NB/2025/LBŚ z dnia 16.04.2026 r.).

Wartość potencjału redox poniżej wartości pożądanej stwierdzono w wodzie w niecce basenowej pływakiej 744 mV, w niecce basenowej rekreacyjnej 713 mV i niecce jacuzzi 712 mV.

Działania naprawcze zostały zawarte w procedurach załączonych do niniejszej informacji:

- procedura 1/17.04.2026
- procedura 2/17.04.2026
- procedura 3/17.04.2026

Przewiduje się, że osiągnięcie wymaganych parametrów jakości wody nastąpi w ciągu 48–72 godzin od wdrożenia działań naprawczych.